


AYUNTAMIENTO DE GIJON



Plan Especial
de Protección y Reforma Interior
del barrio de Cimadevilla

**INFORMACION Y NORMATIVA
PARTICULARIZADA DE LOS EDIFICIOS**


MANZANA

| M | 1 | 0 |

EDIFICIO

| 0 | 6 |

AYUNTAMIENTO DE GIJON



Plan Especial
de Protección y Reforma Interior
del barrio de Cimadevilla

FICHAS DE INFORMACION

MANZANA

1110

EDIFICIO

016

características del edificio

M1006


edificio C/ Contracay 5

código del edificio

--	--	--	--	--

1

LOCALIZACION



Fichas de información y análisis de actuaciones de rehabilitación AHC/GHUSA


M10 06

edificio **CONTRACAY, 5**

código del edificio

--	--	--	--	--	--

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA




M1006

edificio

código del edificio

⊕
□ □ □ □ □

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA



M1006

φ

código del edificio


--	--	--	--	--

edificio

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA



AYUNTAMIENTO DE GIJON



Plan Especial
de Protección y Reforma Interior
del barrio de Cimadevilla

NORMATIVA

MANZANA

M 110

EDIFICIO

06

N.2

M10 06

código del edificio

□ □ □ □ □

CALIFICACION Y NORMATIVA DE ACTUACION

CALIFICACION D1

EDIFICIO SIN VALOR ARQUITECTONICO O HISTORICO, DISCONFORME CON EL ENTORNO HISTORICO POR SU ALTURA EXCESIVA

APLICACION DE LA CALIFICACION

EDIFICIOS EN MANZANAS DE EDIFICACION DE ALTURA MAYORITARIAMENTE CONFORME CON EL CONJUNTO HISTORICO

TIPOS DE ACTUACIONES GENERALES AUTORIZADAS:

Se autorizan con carácter general las obras de mantenimiento: reparación y consolidación y REHABILITACION

Se autorizan actuaciones de SUSTITUCION con REDUCCION DEL ALTURA, admitiendose el CAMBIO DE USO

TIPO DE ACTUACION PREFERENTE:

TIPOS DE ACTUACIONES GENERALES EXCLUIDAS:

REESTRUCTURACION INTERIOR PARCIAL, MAYORITARIA O TOTAL

ELEMENTOS DISCONFORMES FUERA DE ORDENACION

CONDICIONES ESPECIFICAS DE LAS ACTUACIONES EN EL EDIFICIO

En caso de reestructuración o sustitución, se fijará una altura de seis plantas (6).

CONDICIONES ESPECIFICAS DE USO

