

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
CONJUNTO HISTÓRICO



denominación: Casco Histórico del Barrio Viejo de Cimadevilla
distrito: Centro

CH-CIMADEVILLA

referencia

Nivel 1. PROTECCIÓN INTEGRAL

nivel de protección



PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO CONJUNTO HISTÓRICO

APROBACIÓN DEFINITIVA - 2019

denominación: **Casco Histórico del Barrio Viejo de Cimadevilla**
distrito: **Centro**

CH-CIMADEVILLA
referencia

DETERMINACIONES DEL CATÁLOGO URBANÍSTICO

DETERMINACIONES NORMATIVAS

nivel de protección..... Nivel 1. Protección Integral
categoría de protección Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico

Conjunto Histórico del Barrio Viejo de Gijón/Xixón (Cimadevilla). Declarado Bien de Interés Cultural por Decreto 502/1975, de 20 de febrero (BOE de 21 de marzo de 1975).

En cuanto a la información y régimen de protección e intervención se remite a lo establecido en el Plan Especial de Rehabilitación Integral vigente y sus modificaciones.

Afección de la legislación de Costas. Será de aplicación lo dispuesto en la Disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas, para aquellos elementos y bienes catalogados existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas, situados tanto en la zona de dominio público marítimo-terrestre como en la zona de servidumbre de protección, en tanto en cuanto no sea afectado o se vulnere la protección del patrimonio propuesta y regulada en este Catálogo.

INFORMACIÓN (sin efectos normativos)

DATOS DE REFERENCIA

distrito..... Centro
barrio..... Cimadevilla
referencia catastral..... -
referencia del Catálogo Urbanístico del año 2010..... CH-Cimadevilla
superficie de la parcela m²
uso principal (catastro)..... residencial

CARACTERÍSTICAS DEL CONJUNTO

tipología edificatoria..... edificación residencial entre medianeras
estilo arquitectónico..... varios
datación - siglo..... -
año de construcción (dato de catastro)..... -
antigüedad (dato de catastro) 2013 años
número de plantas sobre rasante (dato de catastro) -
número de plantas expresadas en fachada -

AFECCIÓN DE ÁMBITOS

Conjunto Histórico Monumental..... -
Zona Arqueológica -
Entorno del Camino de Santiago..... -
Otras afecciones..... -

OTROS DATOS

autor del proyecto..... -
promotor..... -
número de expediente municipal..... -
estado de conservación general..... -

INCIDENCIAS Y ELEMENTOS NEGATIVOS

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

**PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
CONJUNTO HISTÓRICO**

APROBACIÓN DEFINITIVA - 2019

denominación: **Casco Histórico del Barrio Viejo de Cima de villa**
distrito: **Centro**

CH-CIMADEVILLA
referencia

ANEXO FOTOGRÁFICO



PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
CONJUNTO HISTÓRICO

APROBACIÓN DEFINITIVA - 2019

denominación: **Casco Histórico del Barrio Viejo de Cimadevilla**

distrito: **Centro**

CH-CIMADEVILLA

referencia

ANEXO FOTOGRÁFICO

