PATRIMONIO ETNOGRÁFICO
HORREOS

denominación: **HÓRREO**
dirección: **CAMÍN DE LA CUESTA DEL VISO**
distrito / Parroquia: **SERÍN**

HO-817-I
referencia



Nivel 1. PROTECCIÓN INTEGRAL
nivel de protección





La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CEV: **12431371116506753143** en *www.gijon.es/cev*

PATRIMONIO ETNOGRÁFICO
HORREOS
APROBACIÓN DEFINITIVA - 2019

denominación: **HÓRREO**
dirección: **CAMÍN DE LA CUESTA DEL VISO**
distrito: **SERÍN**

HO-817-I
referencia

DETERMINACIONES DEL CATÁLOGO URBANÍSTICO

nivel de protección: **Nivel 1. PROTECCIÓN INTEGRAL**
categoría de protección: Bien incluido en el Catálogo Urbanístico a iniciativa Municipal en aplicación de los criterios establecidos en la Ley 1/2001
Con carácter general se le aplicará el régimen establecido en el documento de normativa para la situación 1.

INFORMACIÓN (sin efectos normativos)

DATOS DE REFERENCIA

distrito..... Serín
barrio..... Caminllanu
polígono..... 25
parcela..... 1
dirección..... Camín de la Cuesta del Viso
referencia catastral..... 52024A02500001
referencia del Catálogo Urbanístico del año 2010..... SERI-CAMI-H-02

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN

tipología edificatoria..... hórreo
estilo arquitectónico..... arquitectura tradicional
datación estimada..... XX
año construcción estimado..... -
antiguedad estimada..... -
estado de conservación general..... bueno

SUPERFICIES

superficie de la parcela ..... 52330 m^2
superficie construida sobre rasante ..... 34 m^2c
superficie construida bajo rasante ..... 0 m^2c
superficie construida total ..... 34 m^2c

AFECCIÓN DE ÁMBITOS

Zona Arqueológica ..... -
Entorno del Camino de Santiago..... -
Otras afecciones..... -

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

ANEXO FOTOGRÁFICO



La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CEV: **12431371116506753143** en *www.gijon.es/cev*