PATRIMONIO ETNOGRÁFICO
HORREOS

denominación: **HÓRREO**
dirección: **CAMÍN DE LA REGUERA**
distrito / Parroquia: **SERÍN**

HO-830-I
referencia

Nivel 1. PROTECCIÓN INTEGRAL
nivel de protección







La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CEV: **12431371116506753143** en *www.gijon.es/cev*

PATRIMONIO ETNOGRÁFICO
HORREOS
APROBACIÓN DEFINITIVA - 2019

denominación: **HÓRREO**
dirección: **CAMÍN DE LA REGUERA**
distrito: **SERÍN**

HO-830-I
referencia

DETERMINACIONES DEL CATÁLOGO URBANÍSTICO

nivel de protección: **Nivel 1. PROTECCIÓN INTEGRAL**
categoría de protección: Bien incluido en el Catálogo Urbanístico a iniciativa Municipal en aplicación de los criterios establecidos en la Ley 1/2001
Con carácter general se le aplicará el régimen establecido en el documento de normativa para la situación 1.

INFORMACIÓN (sin efectos normativos)

DATOS DE REFERENCIA

distrito	Serín
barrio	El Vallín
polígono	27
parcela	38
dirección	Camín de la Reguera
referencia catastral	52024A02700038
referencia del Catálogo Urbanístico del año 2010	SERI-VALL-H-07

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN

tipología edificatoria	hórreo
estilo arquitectónico	arquitectura tradicional
datación estimada	XX
año construcción estimado	1929
antiguedad estimada	84
estado de conservación general	bueno

SUPERFICIES

superficie de la parcela	29349 m^2
superficie construida sobre rasante	949 m^2c
superficie construida bajo rasante	0 m^2c
superficie construida total	949 m^2c

AFECCIÓN DE ÁMBITOS

Zona Arqueológica	-
Entorno del Camino de Santiago	-
Otras afecciones	-

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

La superficie construida corresponde a la total existente en toda la parcela de acuerdo con los datos de catastro.

ANEXO FOTOGRÁFICO



La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CEV: **12431371116506753143** en *www.gijon.es/cev*