
AYUNTAMIENTO DE GIJON



Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cerro de Santa Catalina

INFORMACION Y NORMATIVA PARTICULARIZADA DE LOS EDIFICIOS

MANZANA

M 0 5

EDIFICIO

0 9

AYUNTAMIENTO DE GIJON



Plan Especial de Proteccion y Reforma Interior del barrio de Cimadevilla

FICHAS DE INFORMACION

MANZANA

EDIFICIO

|H|5| | |

19

características del edificio

1

LOCALIZACION

.7,40 .7,45 2 ,60 25,60 36,00 .7,75 \$2,60 . 8,40 .7,80 18,80 CALLE 7,70 MAR 20,60 .8,05 OORANRIB 26,20 08,50


G de actuaciones de rehabilitación ARC/GRUSA

M509

edificio C/ San Antonio 4

código del edificio

ESTADO ACTUAL: PLANTA BAJA



Fichus de información y análisis de actuaciones de rehabilitación ARC/GRUSA


M509

edificio

C/ San Antonio 4

	-	T	-	_	_
			1		
1 At a 1-1 - 41A 1					ı
cádigo del edificio	100	1	02/25		200

ESTADO ACTUAL: PLANTA TIPO



Fichus de información y analisis de actuaciónes de rehabilitación ARC/GRUSA

OBRAS DE ADECUACION ARQUITECTONICA DE ELEMENTOS EXTERIORES

CALIFICACION

EDIFICIO CON NORMATIVA DE PROTECCION



Fichas de información y analisis de actuaciones de rehabilitación ARC GRUSA

OBRAS NECESARIAS DE CARACTER ORDINARIO (Exigibles/Art. 181 de la Ley del Suelo)

Reparación de fachada.

OBRAS NECESARIAS DE CARACTER EXTRAORDINARIO (Exigibles/Art. 182 de la Ley del Suelo)

Recomposición de huecos de locales de planta baja.


Adecuación de acabados, con machones de enfoscado y pintura uniforme con la fachada, y zóca lo de piedra.

M509

	(A	NTO	AllA		11	
dificio	0.	1	PIO	MIC	1	7	

código del edificio

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA




Elchas de information y analisis de actuaciones de rehabilitación ARC, GRUSA

edificlo

código del edificio

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA




Elchas de información y analisis de actuaciónes de rehabilitación ARC/GRUSA

edificio


còcligo del edificio

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA



G de actuaciones de rehabilitación ARC, GRUSA

AYUNTAMIENTO DE GIJON



Plan Especial de Proteccion y Reforma Interior del barrio de Cimadevilla

FICHAS DE NORMATIVA

MANZANA

EDIFICIO

M 5

19

CALIFICACION Y NORMATIVA DE ACTUACION

CALIFICACION P3

EDIFICIO CON NORMATIVA DE PROTECCION

APLICACION DE LA CALIFICACION

EDIFICIOS CON VALORES ARQUITECTONICOS O HISTORICOS, DE CARACTERISTICAS NO SINGULARES EN EL AMBITO DEL PLAN, CON TIPOLOGIA Y ORGANIZACION INTERIOR ADECUADA AL USO.

TIPOS DE ACTUACIONES GENERALES AUTORIZADAS:

REHABILITACION: REESTRUCTURACION INTERIOR PARCIAL

Se autorizan con carácter general las obras parciales de mantenimiento, reparación y consolidación OTROS TIPOS DE ACTUACIONES GENERALES AUTORIZADAS:

TIPO DE ACTUACION PREFERENTE

TIPOS DE ACTUACIONES GENERALES EXCLUIDAS:

REESTRUCTURACION INTERIOR TOTAL; AMPLIACION; DEMOLICION Y SUSTITUCION

ELEMENTOS DISCONFORMES FUERA DE ORDENACION

Locales planta baja.

CONDICIONES ESPECIFICAS DE LAS ACTUACIONES EN EL EDIFICIO